


Инструкция по работе с MES



Необходимо создать задание, выбрав соответствующую вкладку. Далее заполнять все обязательные поля.

Выберите производственную линию и номенклатуру

Линия: 1

Номенклатура: 2

Партия: 3

>>>>

1. Выбрать нужную линию, на которой будет производство;
2. Выбрать необходимую номенклатуру по gtn или наименованию продукта;
3. Заполнить номер партии вручную.

Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"

Выберите дату истечения срока годности

1 → 06.01.2022 15

→ 22 h

2 → 17 m

<<<< >>>>

При выборе срока годности имеется ввиду срок годности продукта,

Если ввод в оборот производится из 1С, то в уведомлении о производстве будет указан срок годности из данного поля. В 1С это поле можно изменить на нужную дату.

Если ввод в оборот вводится из MES, в данном поле нужно указать корректную дату срока годности продукции.

Заказ кодов

При запуске задания

За день до запуска задания

Коды уже заказаны

Включить коды продукции в задание

<<<< >>>>

Заказ кодов:

1. Если необходимо заказывать коды через MES, нужно выбрать «при запуске задания» и нажать далее;

Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"

2. Если нужно сделать «отложенное задание», то необходимо выбрать «за день до запуска задания» и далее выбрать дату запуска;
3. Если коды были заказаны в 1С, то выбрать «коды уже заказаны» и оставить галочку во вкладке «включить коды из продукции в задание», тогда коды возьмутся из базы данных;
4. Если коды были заказаны для типографии, то выбрать «коды уже заказаны» и снять галочку с вкладки «включить коды из продукции в задание»

дата начала производства	количество товара
06.01.2022	0

Дата завершения: 06.01.2022


Кигу: 0
Короба: 0
Палеты: 0

22 h
18 m

<<<< >>>>

1. При заказе кодов через МЕС, необходимо указать точное количество кодов, которое хотите произвести;
2. Если коды были заказаны через типографии, то указать любое количество кодов отличное от нуля;
3. Обязательное условие – это дата начала производство. Здесь можно выбрать отложенное производство на другой день. Если производство будет производиться сразу, то передвинуть стрелку с минутами на 5-10 минут больше. Важное уточнение: если будет выбрано большое количество кодов, то дата завершения задания увеличится, Вы не сможете производить задания на линии, пока не завершится предыдущее. Если дата завершения производства стоит более поздним днем, то можно вручную выставить нужную дату.

Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"




Выберите ответственного

[1] Alex | Admin

[2] Alex | Member

<<<< Сохранить

Выбрать ответственного за производство и нажать сохранить.



Trace-X.MES

Производство Склад

Выбрано задание [517]

Отображать задания за период: Январь 2022

Создать задание

Запустить

Удалить из списка

Скрывать отправление

Скрывать удаление

№ 517 Погрузка test Логика скр. и скан. севкасов 34820006723987 1/10/2022 3:21:00 F. Бисломовский ш. 1/10/2022 3:25:00 F. 1/10/2022 3:25:03 F. Alex

Далее необходимо выбрать нужное задание и запустить.

После обработки задания необходимо его выбрать и нажать кнопку “отправить”, появится окно выбора (станция печати, станция сканирования) выбрать необходимое и нажать отправить

Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"

« Отправить задание

- □ ×

На линию

На печать

Отправить


Закреть

Инструкция по работе со станцией сканирования

Инструкция по работе со станцией сканирования

1. Запустить приложение TraceXLine.

Примечание: если сканер или камера не подключены к линии, то приложение при запуске выдаст ошибку, необходимо их будет подключить и заново запустить приложение.




2. В появившемся окне есть ряд основных действий:

- Получить задание – в нем необходимо выбрать и подтвердить нужное задание для сканирования;
 - Завершить задание – выбирается после успешного сканирования и после обработки в Trace-X отправляется уведомление в IC или MES;
 - Удалить задание – если задание было отсканировано некорректно, необходимо выбрать эту вкладку и создать новое задание в Trace-X MES;
 - Смотреть ход выполнения задания – если необходимо вернуться к просмотру отсканированный продукции, выберите эту вкладку;
 - Переподключить ручной сканер – переподключает камеру на ручной сканер;
 - Выход – после успешного сканирования задания, необходимо выйти из приложения.
- Расформировать групповую упаковку – используется при агрегации, расформирует последнюю агрегированную упаковку.


Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"

Сохранить неполную упаковку – используется при агрегации, сохраняет не полностью сагрегированный короб (последний).



3. После перехода во вкладку получить задание, необходимо выполнить ряд действий:

- Выбрать нужное задание, которое пришло из Trace-X МЕС;
- Нажать кнопку «подтвердить»



4. Вкладка «ход выполнения задания» - здесь отображается счетчик отсканированной продукции. После завершения задания, выбрать вкладку «главное меню» и нажимаем на вкладку «завершить задание», задание обработается в TraceX и в 1С придет уведомление о производстве, либо в МЕС, если ввод в оборот происходит из него.

Руководство пользователя ПрЭВМ "Trace-X"

